

航道通告

北江航道通告〔2024〕15号

广东省北江航道事务中心关于北江（西沙洲尾至大坑口分界石）航道通航安全风险提示的航道通告

各有关单位、船舶：

因2024年4月份洪水频发，我中心辖区北江航道设施受到严重影响，目前航道部门正在紧张组织航道应急抢通恢复。为防范辖区航道公共安全风险隐患，结合辖区航道水位等实际，现就航道通航安全风险提示如下：

一、通航风险

（一）北江（西沙洲尾至大坑口分界石）航段的沙口大桥、英德海螺石灰石输送跨河廊道、英德人民大桥、连江口大桥、黎溪大桥、武广高铁北江白庙特大桥、清远北江大桥、清远新北江大桥等8座桥梁通航净空尺度（尺度具体可查阅北江航道通告

〔2024〕2号)不满足内河三级航道规范标准要求,存在船舶碰撞桥梁的风险隐患。

(二)北江(西沙洲尾至大坑口分界石)部分浮标发生了移位。目前北江(西沙洲尾至武广高铁北江白庙特大桥)航段航标已基本恢复,北江(武广高铁北江白庙特大桥至大坑口分界石)航段部分浮标移位、流失,无法正常发挥助航效能。航道部门将尽快组织力量出航恢复发生移位和失常的助航标志,航标恢复后不再另行发布航道通告。

(三)受沿线各级水利枢纽持续调度等因素影响,当前辖区航道水位仍然不稳定、北江英德江湾腩、观音山、白庙、伦洲等航段水流湍急,船舶航行仍然存在较大安全风险。

二、有关建议

(一)请各船舶留意海事、航道部门发布信息,调整优化航行计划,确须航行经过上述航道时,注意识别,加强探测,加强瞭望,保持足够的安全距离,谨慎驾驶。

(二)请各船舶通过桥梁时,避免追赶、超越,保持足够的安全距离,按照桥涵标指示的通航孔及通行方向指示航行,严禁超高超宽超限船舶通过桥梁。

(三)各船舶发现航道上异常情况,请及时向航道部门及其他有关部门反馈;我中心收到异常情况,将第一时间应急处置并发布相应航道通告。

上述各项，请航经该航段的各船舶相互知照。
特此通告。



广东省北江航道事务中心

2024年5月3日

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，清远市应急管理局、清远市交通运输局、
清远海事局。

广东省北江航道事务中心办公室

2024年5月3日印发
