

# 航道通告

佛航道通〔2019〕28号

## 佛山航道事务中心关于陈村水道海怡桥河段发现浅点有关情况的通告

各有关单位：

近期我中心巡查发现陈村水道海怡桥河段航道出浅收窄，现将有关情况通知如下：

一、陈村水道维护尺度为：水深 3.2 米，航宽 60 米，弯曲半径 330 米，陈村水道通航条件复杂，容易受回淤变化。目前该航道海怡桥段航道航宽受回淤影响变窄，出浅河段满足 3.2 米水深的航宽仅 40 米，为保障通航安全，我中心在海怡大桥下游增设 2 座侧面浮标标示航道界限，并优化调整该河段助航标志标位（详见佛航道通〔2019〕21 号）。

二、鉴于陈村水道海怡桥河段航道通航条件变化，请船舶根据实际航道尺度合理配载，加强瞭望和水深探测，确保船舶安全的情况下谨慎驾驶通过。

以上情况，请各有关单位转告所属船舶，以策安全。

